Heimatschutzverein Siddinghausen 1828 e. V.

Siddinghausen im Oktober 2020

Liebe Schützenbrüder,

bedingt durch heftige Regenschauer Mitte August, gab es einen Wasserschaden auf dem Tanzboden der Sidaghalle. Der Boden ist an einigen Stellen gerissen, splittert oben ab und kann durch Abschleifen leider nicht mehr gerettet werden.

Der alte Boden ist mittlerweile vollständig abgetrocknet und kann als Unterkonstruktion für die neuen Eichendielen genutzt werden. Glücklicherweise wird ein Großteil der Kosten über die Versicherung abgewickelt, so dass dem Heimatschutzverein ein Eigenanteil von rund 3000 Euro bleibt.

Hierfür erhalten wir einen neuen belastbaren Boden auf einer Fläche von 160 m², der die nächsten Generationen sicher überdauern wird. Der Boden soll in Eigenleistung unter fachkundiger Anleitung verlegt, geschliffen und geölt werden.

Normalerweise müssen Baumaßnahmen dieser Größenordnung durch die Mitglieder abgestimmt und genehmigt werden. Wir möchten aber in der heutigen Situation weiterhin die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung vermeiden.
Details zur Erneuerung des Tanzbodens und eine Kostenaufstellung reichen wir auf der nächsten Mitgliederversammlung nach.

Fragen hierzu beantwortet euch Oberst Johannes Henneke
(Tel.: 02951 – 3708, Mobil: 0151 – 56 92 28 89).

Wir hoffen auf Euer Verständnis und wünschen euch weiterhin alles Gute und viel Gesundheit!

Mit freundlichem Schützengruß

Johannes Henneke	Stefan Meis	Tobias Figge	Jan de Groot
Oberst	*Major*	*Schriftführer*	*Kassierer*